

Datum
2015-01-16

Lindhov Bygg AB
Att: Tom Holmlund
Bryggavägen 110
178 31 Ekerö

Uppdragsnummer: 10016669

Luftprovtagning inomhusluft

Objekt: Stenhamra Barnstuga och del av fritids
Datum: Besiktningdatum 2014-12-04 och 2014-12-11
Utförd av: Richard Norén
Tfn 010-480 10 30 (dir/mob) eller 070-544 58 04 (sms)

Uppdrag

Mätning av spormängder och flyktiga organiska ämnen (VOC) i rumsluften. Spormätningen (4 min/prov) utförs under ett tillfälle (2014-12-04) och VOC-mätningen under en veckas tid, se ovan.

Besiktning

Ingen förstörande provtagning i väggar och golv har utförts. Ej heller mätning av fukt eller temperatur. Vad gäller detta hänvisas till en Statusbesiktning Barnstuga som vi utfört för ca två år sedan daterad 2012-02-02 resp Statusbesiktning Fritids 2014-07-04.

Resultat

Spormängdsmätningen visar på förhöjda värden i rum 112 i barnstugan samt i rum 132a på fritids. Mätresultatet från rum 2 (korridor vid kök) har mätvärden som kan tyda på att luft kan läcka över hit från stängd intilliggande avdelning. I övrigt uppmättes förväntade värden som tyder på inomhusluft utan tillskott av mikrobiella skador i byggnaderna.

VOC-mätningarna visar på normala värden som inte pekar på problem med emissioner från limmade mattor.


Sammanfattning och bedömning

Mätresultatet från rum 112 i barnstugan och 132a på fritids visar på att dessa rum bör undersökas med avseende på ev fuktskador.

De sedan tidigare konstaterade skador som finns i ytterväggar och uppreglade golv i barnstugan samt fönster i fritids kvarstår.

Med vänlig hälsning

Grontmij AB
Byggnadsmiljö (f d BARAB)



Richard Norén

Kvalitetsgranskad
Love Lagercrantz

Bilagor: 1a och b Ritningar med provplatser, 2 Analysprotokoll Spormätning och 3 Analysprotokoll VOC